



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 04/09/2025  
**Inspecteur:** Hannes Pyfferoen

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

**ID-label:**  
**Merk en type meettoestel:** Serienummer:

**Datum verslag:** 04/09/2025

**Plaats van het onderzoek**

**Straatnaam:** Kasteelstraat  
**Huisnummer:** 12  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 1840  
**Gemeente:** LONDERZEEL  
**Land:** België

**Eigenaar**

**Naam:** -  
**Straatnaam:** Kasteelstraat  
**Huisnummer:** 12  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 1840  
**Gemeente:** LONDERZEEL  
**Land:** België

**Installateur**

**Naam:** -  
**BTW nr.:** -  
**Telefoonnummer:** -  
**E-mail:** -

**Type:** Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

**Plaatsing reservoir:** Toegankelijk bovengronds  
**Type reservoir:** Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
**Inhoud reservoir:** 750 L  
**Datum plaatsing:** voor 01/08/1995 (bestaand) Nieuw reservoir

**INKUIPING**

<b>Aanwezig</b>				
Ja	Nee			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
<b>Aanwezig</b>				
Ja	Nee	OK	Keuring	
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOK	

**LEIDINGEN**

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**RESERVOIR**

Algemene staat tank	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Aanwezig**

**Keuring**

**ACCESSOIRES**

Ja    **Aanwezig**    Nee                    OK    **Keuring**    NOK

**ACCESSOIRES**

Ja                                    Nee                    OK                    NOK

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

OK                                    NOK

Dichtheidscontrole: Onderdruk                                       

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Opmerkingen  
Drukverlies Nvt mbar/h

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)



Hannes Pyfferoen  
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481









