

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK



Datum van keuring:
01.09.2026



Datum van verslag:
01.09.2026



Datum herkeuring:



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Beukenstraat

Huisnummer 114

Busnummer

Postcode 9255

Gemeente BUGGENHOUT

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGINSTALLATIE MAG NIET GEVULD WORDEN.



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

DIGITAAL DOSSIER

De inspecteur: Stef, Peeters

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Er is geen systeem tegen overvulling aanwezig

Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden



De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank: Rechthoek

Toegankelijke tank: materiaal: Staal (dubbelwandig)

Datum van plaatsing: Bestaand (voor 01/08/1995)

Tanknummer: - Inhoud tank: 1250 l

Type indeling tank: Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)

Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:

Vorig certificaat aanwezig?: Neen

Datum van uitvoering vorig certificaat:

Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Peillat	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	NOK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam -
 Straatnaam Beukenstraat
 Huisnummer 114
 Busnummer
 Postcode 9255
 Gemeente BUGGENHOUT
 Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
 Telefoon
 Mail
 BTW nr.

NOTA'S

Bij rood verslag moet de toezichthouder van de gemeente op de hoogte gebracht worden.

BIJLAGEN



BIJLAGEN

