RAPPORTNUMMER

2467125

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

Datum van keuring:
21.08.2026

Datum van verslag:
25.08.2026

Datum herkeuring:

Basis van de controle:
Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label	
Klant ref.	
Straatnaam	Plas
Huisnummer	5
Busnummer	
Postcode	1840
Gemeente	LONDERZEEL
Land	België



BESLUIT: DE OPSLAGINSTALLATIE MAG NIET GEVULD WORDEN.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Hannes, Pyfferoen

Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

DIGITAAL DOSSIER

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Er is geen systeem tegen overvulling aanwezig

Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank:	Rechthoek
Toegankelijke tank: materiaal:	Staal (enkelwandig)
Datum van plaatsing:	Bestaand (voor 01/08/1995)
Tanknummer:	- Inhoud tank: 3000 l
Type indeling tank:	Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)
Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:	
Vorig certificaat aanwezig?:	Neen
Datum van uitvoering vorig certificaat:	
Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):	

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	NOK

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	NOK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	NOK

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam	-
Straatnaam	Plas
Huisnummer	5
Busnummer	
Postcode	1840
Gemeente	LONDERZEEL
Land	België

OPDRACHTGEVER

Naam	
Telefoon	
Mail	
BTW nr.	

NOTA'S

Bij rood verslag moet de toezichthouder van de gemeente op de hoogte gebracht worden.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

BIJLAGEN







Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

BIJLAGEN



Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.